



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по-батькові)



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "04" 09 2023 року

№ 12.2-18-3/ 12068

Об'єкт експертизи: Прилади електричні побутові ТМ "BEKO", "ALTUS": холодильники, морозильники, холодильники-морозильники, морозильні скрині BLSA*, BSSA*, RDSA*, RDSU*, RCSA*, ALT*, RCSU*, RCHA*, RCNA*, MCNA*, CNA*, BCNA*, FSA*, RFSA*, HS*, HSU*, HSA*, BFNA*, RCNE*, RDNE*, GNE*, GN*, FNE*, FSE*, BU*, TS*, LBI*, TSE*, B*, BCN*, RSNE*, RFNE*, ALTF*, RCSK*, RCNK*, RDNT*, RCNT*, RFNM*, GNO*, CF*, HSM* та запасні частини до них, де * - цифрове та/або літерне позначення, або пропуск, що позначають особливості функцій, дизайну, комплектації, кольору, що не впливають на показники безпеки

виготовлений у відповідності із - законодавством країни-виробника

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 8418

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Побут, оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: АТ «Арчелік», Караагач Джад. 2-6, Сютлюдже 34445 Стамбул, Туреччина (Arçelik A.Ş., Karaağaç Cad.No:2-6, Sütlüce 34445, İstanbul, Türkiye); виробничі потужності: 1) АТ "АРКТИК", 210, 13 Дечембрі стр., 135200, Геешті, Димбовіца, Румунія ("ARCTIC S.A.", 210, 13 Decembrie str., 135200, Gaesti, Dambovită, Romania); 2) АТ «Арчелік», Організе Санаї Болгесі 1. Джаде, 26110, Ескішехір, Туреччина (Arçelik A.Ş., Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde, 26110, Eskişehir, Türkiye); 3) «ХОМА АПЛАЯНСІЗ КО., ЛТД», Промислова Зона Північний Женьхуї, Наньтоу, Чжуншань, Гуандун, Китай ('HOMA APPLIANCES CO., LTD.', North Shenghui Industry Zone, Nantou, Zhongshan, Guangdong, China); 4) «Беко Тай Ко., Лтд.», Хед Офіс 360 Moo 3, Тамбол Нонгларок, Ампул Банкхай, Районг 21120, Таїланд (Beko Thai Co., Ltd., Head Office 360 Moo 3, Tambol Nonglalek, Amphur Bankhai, Rayong 21120, Thailand); 5) АТ «Арчелік», ОСБ ІІ. Кисим Кечілікьой ОСБ Махалесі, Мустафа Кемаль Бульвар 4, Юнусемре, Маніса, Туреччина (Arçelik A.Ş., OSB II. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı No:4 Yunusemre Manisa TÜRKİYE)

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «БЕКО УКРАЇНА», Україна, 01033, м. Київ, вул. Прахових Сім'ї, буд. 58/10, 1-й поверх Бізнес Парку "Європасаж", тел. 0-800-500-4-3-2, info@beko.ua, код за ЄДРПОУ 38217716

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
за результатами ідентифікації, результатами перевірки наданої заявником документації, об'єкт експертизи: Прилади електричні побутові ТМ "BEKO", "ALTUS": холодильники, морозильники, холодильники-морозильники, морозильні скрині BLSA*, BSSA*, RDSA*, RDSU*, RCSA*, ALT*, RCSU*, RCHA*, RCNA*, MCNA*, CNA*, BCNA*, FSA*, RFSA*, HS*, HSU*, HSA*, BFNA*, RCNE*, RDNE*, GNE*, GN*, FNE*, FSE*, BU*, TS*, LBI*, TSE*, B*, BCN*, RSNE*, RFNE*, ALTF*, RCSK*, RCNK*, RDNT*, RCNT*, RFNM*,

GNO*, CF*, HSM* та запасні частини до них, де * - цифрове та/або літерне позначення, або пропуск, що позначають особливості функцій, дизайну, комплектації, кольору, що не впливають на показники безпеки відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: еквівалентний рівень шуму не повинен перевищувати ДР 80 дБА, що відповідає ДСН 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, інфразвуку та ультразвуку»; еквівалентний корегований рівень загальної вібрації по осях X, Y, Z не повинен перевищувати ДР 107 дБ по осі Z, 116 дБ по осях X, Y, що відповідає ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації»; напруженість електричного поля частотою 50 Гц не повинна перевищувати ДР 5 кВ/м протягом 8 годин; напруженість магнітного поля частотою 50 Гц не повинна перевищувати ДР 1,4 кА/м протягом 8 годин, що відповідає ДСНІП 3.3.6.096-02 «Державні санітарні норми та правила при роботі з джерелами електромагнітних полів».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої продукції у заявленій сфері застосування в середовищі життєдіяльності людини, необхідно дотримуватися вимог: ДСН 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, інфразвуку та ультразвуку», ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації» ДСНІП 3.3.6.096-02 «Державні санітарні норми та правила при роботі з джерелами електромагнітних полів» б) забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Прилади електричні побутові ТМ "BEKO", "ALTUS": холодильники, морозильники, холодильники-морозильники, морозильні скрині BLSA*, BSSA*, RDSA*, RDSU*, RCSA*, ALT*, RCSU*, RCHA*, RCNA*, MCNA*, CNA*, BCNA*, FSA*, RFSA*, HS*, HSU*, HSA*, BFNA*, RCNE*, RDNE*, GNE*, GN*, FNE*, FSE*, BU*, TS*, LBI*, TSE*, B*, BCN*, RSNE*, RFNE*, ALTF*, RCSK*, RCNK*, RDNT*, RCNT*, RFNM*, GNO*, CF*, HSM* та запасні частини до них, де * - цифрове та/або літерне позначення, або пропуск, що позначають особливості функцій, дизайну, комплектації, кольору, що не впливають на показники безпеки за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: приймальня: (044) 289-00-21,

E-mail: info@imtuik.org.ua;

Web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 5759 від 20 липня 2023 року

(№ протоколу, дата його затвердження)



Ицейкін К.Є.
(ініціали та прізвище)

М.П.